

HANURA

Hujan Guyur Kota Surabaya, Dandim Surabaya Timur Gerak Cepat Cek Kondisi Fasilitas Penanganan Banjir

Arif Rido - SURABAYA.HANURA.CO.ID

Dec 25, 2024 - 09:40



Image not found or type unknown



Surabaya - Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya pada Selasa malam (24/12/2024) membuat jajaran Kodim 0831 Surabaya Timur bergerak cepat memastikan kondisi fasilitas penanganan banjir. Dandim 0831/ST Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono, S.Sos., M.Han., bersama Tiga Pilar Forkopimcam Kecamatan Bulak, langsung turun ke lapangan untuk mengecek Rumah Pompa di Kelurahan Sukolilo Baru.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir di wilayah tersebut. Kolonel Didin menyatakan bahwa pengecekan ini bertujuan memastikan debit air tetap terkendali dan semua pompa air berfungsi dengan baik. "Rumah Pompa memiliki peran krusial dalam mengendalikan banjir. Kita ingin memastikan semuanya berjalan optimal, terutama saat hujan deras seperti ini," ujar Dandim.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi debit air masih dalam batas normal, dan seluruh pompa air berada dalam kondisi siap operasi. Selain itu, petugas rumah pompa juga memastikan bahwa perawatan rutin telah dilakukan untuk menjaga kinerja alat.

Pengecekan ini menjadi bagian dari upaya preventif Dandim 0831/ST bersama

Forkopimcam Bulak dalam menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Selain pengecekan rumah pompa, Kolonel Didin juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tidak tersumbat.

Hujan deras diperkirakan masih akan terjadi di Surabaya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama di wilayah rawan banjir.